

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
«КОЛОБОК» С. ЗАСОСНА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
309926, Белгородская обл., Красногвардейский район с. Засосна улица 60 лет Октября, д. 4 а, Тел. 8 – 47
(247) 3-76-47; E-mail tlisavcova@mail.ru

Приложение № 2
к Порядку проведения
паспортизации объектов
социальной инфраструктуры

УТВЕРЖДАЮ:
начальник управления
образования администрации
Красногвардейского района
Е.Н.Черняков
«10» декабря 2021г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 41

10 декабря 2021г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта образовательное учреждение – МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна».
- 1.2. Адрес объекта - 309926, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Засосна, улица 60 лет Октября, д. 4 а;
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 805,4 кв.м. (далее Учреждение №1)
- наличие прилегающего земельного участка - нет.
- 1.4. Год постройки здания: 1989г., текущий ремонт – 2007г., текущий ремонт – 2021 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2022г., капитальный ремонт – 2023 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад «Колобок» с. Засосна общеразвивающего вида» Красногвардейского района, Белгородской области.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 309926 Белгородская область, Красногвардейский район, с. Засосна, ул. 60 лет Октября, д. 53 б

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация - получение дошкольного образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - нет

Подвоз детей к детскому саду не осуществляется пассажирским транспортом.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - нет

3.2.2 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.3 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией - нет, таймером - нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (спуски, подъемы, лестницы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О, С, Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О, Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого)	Б (К,О)

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О, Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,С,О,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,С,О, Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: по состоянию на дату составления Паспорта состояние структурно-функциональных зон признано **доступно частично избирательно** для некоторых категорий инвалидов, а Вариант организации доступности: **доступно условно**.

Управленческое решение: там, где достижение архитектурной доступности экономически и технически невозможно, необходимо провести соответствующие работы в рамках текущих и капитальных ремонтов, а элементы зон, которые останутся недоступными, будут компенсированы учреждением альтернативной формой обслуживания и помощью персонала.

МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.Засосна»
Белгородская область, Красногвардейский район,
село Засосна, улица 60 лет Октября, дом 4 а

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - **2023г**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - **ДЧ-И**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения - **требуется**

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере **проектирования** и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - **да**

4.4.3. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации**;

4.4.4. **согласование с вышестоящей организацией**;

4.4.5. **согласование с общественными организациями инвалидов**

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) - **нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации – **да**, **htt://www.zhit-vmeste.ru**

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2-х л.
2. Входа (входов) в здание	на 2-х л.
3. Путей движения в здании	на 2-х л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 3-х л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2-х л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2-х л.

Результаты фотофиксации на объекте - **имеются**

Поэтажные планы, паспорт БТИ - **имеется**

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту). **Частично подвоз детей к образовательному учреждению осуществляется личным транспортом родителя (законного представителя).**

Руководитель рабочей группы –
Заведующий МБДОУ «Детский сад
«Колобок» с.Засосна»
Лисавцова Т.П. _____

Члены рабочей группы:

Хмара О.А. _____
Звягинцева Л.В. _____
Глуховцева Е.М. _____

Представитель общественной
организации инвалидов
Красногвардейского района _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 41

10 декабря 2021г.

**I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.Засосна»
Белгородская область, Красногвардейский район,
село Засосна, улица 60 лет Октября, дом 4 а**

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1 . 1	Вход (входы) на территорию	есть	-		Перепады высоты, обусловлены рельефом местности, отсутствует таксофон, имеются выбоины в асфальтовом покрытии, отсутствует тактильная схема движения	С	Изготовление мнемосхем с шрифтом Брайля	Индивидуальное решение с ТСР
1 . 2	Путь (пути) движения на территории	есть	-		препятствий нет	-	-	-
1 . 3	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию, информационная поддержка на всех путях движения МГН.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

	ОСИ)			обследования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию	ДУ (К,О,С,Г,У)	-		Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения по территории препятствий не имеют, вход на территорию ДУ (К,О,С,Г,У)

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 41
10 декабря 2021г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

**МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.Засосна»
Белгородская область, Красногвардейский район,
село Засосна, улица 60 лет Октября, дом 4 а**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-		-	К, О	Проведены работы: облицовка ступеней, установка ограждения, кровельного покрытия, водосточной трубы над крыльцом	капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	-		-	К	Установлен пандус с ограждением	капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			-	К,О	Расширена и облицована площадка с ограждением	капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			-	К	-	-
2.5	Тамбур	есть	-	-	-	К,О	Уложена противопожарный плитка	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И(К,О, Г,У)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В учреждении 3 входа в здание, проведен капитальный ремонт одного из входов (установлен пандус, произведена облицовка площадки для разворота и ступеней, что значимо для категории инвалидов –К, О). Поэтому вход в здание ДЧ-И (К,О, Г,У), ДУ (С).

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 41

10 декабря 2021г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»
Белгородская область, Красногвардейский район,
село Засосна, улица 60 лет Октября, дом 4 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Раздевалка, групповое помещение, спальня, коридор, музыкальный, спортивный залы	есть			Скользкий пол, не имеющий шероховатой поверхности, отсутствует текстфон для посетителей с дефектами слуха, нет специально выделенных зон отдыха, отсутствует предупредительная информация о препятствиях, выключатели и розетки расположены на высоте 1,60м.	К,О,С,Г,У	Расширение дверных проемов, замена покрытия пола, установка текстфона и предупредительной информации	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Ширина марша 1,25м., высота поручней 1,0 м., поручни не разделительные,	К	Установка пандуса	Капитальный ремонт

					завершающие части поручней не выходят на 0,3 м., отсутствуют рельефные обозначения этажей			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует.	К	Установка пандуса	Капитальный ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-		Нет необходимости	-
3.5	Дверь	есть			Ширина дверей 0,80м.	К	Расширение и демонтаж дверных коробок	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-		Ступени 0,13х0,30м, порогов нет, пожарная кнопка на высоте 1,5 м.	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определение наиболее рациональных путей к зоне целевого назначения						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ(К,О,С,У,Г)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: передвижение **внутри здания ДУ (К, О, С, У, Г). Для полной доступности необходим капитальный ремонт.**

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 41

10 декабря 2021г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»

Белгородская область, Красногвардейский район,

село Засосна, улица 60 лет Октября, дом 4 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Групповая форма обслуживания	есть			-	К	Проведены работы: расширение и демонтаж дверных коробок, установка межкомнатных дверей, укладка противопожарного кафеля в тамбурах	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствует буферная полоса, отсутствуют системы индивидуального прослушивания (не менее 4% кресел), размещение мест для лиц с дефектами слуха, отсутствие переводчика жестового	К,С,Г	Установка буферной полосы, установка систем индивидуального прослушивания, маркировка мест для инвалидов-колясочников и глухих, обучение работника жестовому языку, установка:	Капитальный ремонт

					языка, отсутствует обозначение выхода для инвалидов при эвакуации, отсутствуют поручни, указатели движения, имеются двери шириной 0,70 м., 0,8м., отсутствие напольной маркировки мест для инвалидов – колясочников		обозначений выходов для инвалидов-колясочников при эвакуации, поручней пандусов, реконструкция дверей, определение мест для инвалидов-колясочников (напольная маркировка)	
4.3	Кабина индивидуального обслуживания	есть	-	-	Умывальная комната недостаточных размеров – отсутствует свободное пространство для обслуживания, и т.д., в дверь 0,7м		Увеличение дверного проема	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения, при наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств) обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть закреплены так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться, места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажа и из здания наружу.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	Б (К,О)			не нуждается

<p>здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов</p>				
--	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **проведен капитальный ремонт в групповом помещении «Кроха» на 1 этаже, что значимо для категории инвалидов-К,О.**

Приложение № 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 41

10 декабря 2021г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»
Белгородская область, Красногвардейский район,
село Засосна, улица 60 лет Октября, дом 4 а**

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5 · 1	Туалетная комната	есть			-	К,О	Установлен унитаз с поручнями, поручнями для раковин настенного крепления	капитальный ремонт
5 · 2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5 · 3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	К	Проведены работы: расширение и демонтаж дверных коробок	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, наличие информирующих обозначений, дублированных рельефными знаками, обустройство раздевалок						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(К,О, Г,У)			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: проведен капитальный ремонт в санузле группы «Кроха» на 1 этаже. Данный объект ДЧ-И(К,О, Г,У), ДУ (С).

Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 41

10 декабря 2021г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»
Белгородская область, Красногвардейский район,
село Засосна, улица 60 лет Октября, дом 4 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют указатели, отсутствует непрерывность информации, своевременного ориентирования и однозначного опознавания объектов и мест посещения, эвакуации и предоставляемых услуг	С, К	Установка тактильно-контрастных наземных и напольных указателей, пиктограмм, табличек, приобретение таблицы Брайля	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют акустические средства	Г	Приобретение текстофона	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства	С	Приобретение тактильных средств	Индивидуальное решение с ТСР

	ОБЩИЕ требования к зоне	Система средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными) и соответствовать ГОСТ. Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.
--	-------------------------	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ - (К,Г,С,О,У)			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСП